

Instruksi kerja penggunaan LCD

A. Persiapan

1. Periksa kelengkapan LCD Projector : Kabel Power, Kabel Data, Pengatur ketinggian LCD, Media Proyeksi (Layar atau dinding)
2. Siapkan Komputer atau Notebook
3. Hubungkan kabel data ke terminal input LCD ke terminal output VGA komputer.
4. Letakkan LCD Projector pada meja arahkan ke layar.

B. Menghidupkan :

1. Hubungkan kabel power LCD ke stopkontak dan ON kan saklar POWER
2. Tekan tombol Power ON/OFF di LCD hingga muncul tampilan di layar
3. Tekan tombol pilihan input sesuai dengan input yang digunakan
4. Tekan Fn+F5 pada komputer hingga muncul tampilan monitor komputer di layar LCD
5. Atur ketinggian tampilan pada layar sesuai dengan yang diinginkan
6. Atur Fokus dan lebar tampilan hingga terlihat jelas/tajam dan proporsional

C. Mematikan

1. Tekan tombol Power ON/OFF hingga lampu LCD padam.
2. Perhatikan indikator lampu atau kipas angin pendingin LCD berhenti berputar yang menandakan proses pendinginan telah selesai
3. OFF kan saklar POWER
4. Lepaskan kabel power dari Stopkontak
5. Masukkan LCD dan kelengkapannya ke dalam tas
6. Pastikan tas dalam keadaan tertutup